お客様各位

A090-0094-10
初版：2026 年 10 月 30 日
改訂：2026 年 11 月 5 日
株式会社東陽テクニカ

【重要】NI 製品をご利用のお客様へ NI-PAL のセキュリティ更新のお願い

【2026 年 11 月 5 日改訂】Microsoft 社によるブロックリスト登録の一時停止を受けて、前文の記載を更新しました。改訂箇所には下線を付しております。

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび NI 社より、NI ドライバーに含まれる共通コンポーネント「NI-PAL」の脆弱性（CVE-2026-18485）に対応する更新版が公開されました。

当初、Microsoft 社は 2026 年 11 月 10 日以降の Windows セキュリティ更新で、対象の NI-PAL を「脆弱なドライバーのブロックリスト」に登録する予定としていました。NI 社の公式案内（2026 年 11 月 5 日更新）によると、現在この登録は一時停止されていますが、再開の時期は公表されていません。
再開後に更新を行っていない場合は、NI-PAL の読み込みがブロックされ、NI ソフトウェアや接続機器が正常に動作しなくなるおそれがあります。また、脆弱性そのものは解消されていないため、お早めの更新をおすすめいたします。

つきましては、対象となるお客様は、下記のとおり NI-PAL の更新をお願い申し上げます。

お客様にはご負担をおかけし申し訳ございませんが、製品を引き続き安全にご使用いただくため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

株式会社 東陽テクニカ　www.toyo.co.jp
〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6　本社（代表）TEL 03-3279-0771
大阪支店 TEL 06-6399-9771 / 名古屋支店 TEL 052-253-6271 / 宇都宮営業所 TEL 028-678-9117

記

1. 対象となるお客様

次のすべてに該当するお客様が対象です。

(1) NI ソフトウェアまたはハードウェアを Microsoft Windows 環境でご利用中であること

ブロックリストは Windows 11 では標準で有効、Windows 10 では標準で無効です。ただし、設定が変更されている場合もあるため、Windows 10 をご利用のお客様も更新をお勧めいたします。

(2) 制御用 PC にインストールされている NI-PAL のバージョンが 26.3.1 以前であること

NI-PAL は NI ソフトウェアや NI ドライバー(NI-VISA、LabVIEW 等)とともに自動でインストールされます。NI-PAL を個別にインストールした覚えがない場合も、ご確認ください。

2. ご対応のお願い

次の手順で、NI-PAL の確認と更新をお願いいたします。詳しくは NI 社の公式案内もご参照ください。

(1) NI-PAL のバージョンを確認する

制御用 PC の「C:¥Windows¥System32¥drivers」フォルダ内にある「nipalk.sys」を右クリックし、[プロパティ]→[詳細]タブの「製品バージョン」をご確認ください。

(2) NI-PAL 2026 Q3 以降に更新する

バージョンが 26.3.1 以前の場合は、NI 更新サービス、または NI-PAL ダウンロードページから入手できるオフラインインストーラーを使用して、NI-PAL 2026 Q3 以降を適用してください。

※本更新は NI-PAL のみが対象で、NI ドライバー全体の更新は不要です。NI 社によれば、NI-PAL 17.0 以降の環境と後方互換性があります。

(3) 制御用 PC を再起動し、動作を確認する

適用後に制御用 PC を再起動し、(1)の手順で製品バージョンが 26.3.1 より新しくなっていることをご確認ください。あわせて、ご利用の機器およびアプリケーションが従来どおり動作することを確かめてください。

3. 参考情報

・NI 社公式案内(NI-PAL セキュリティ更新、日本語)
https://www.ni.com/ja/support/documentation/supplemental/26/required-ni-pal-security-update.html

・NI 社セキュリティ情報(CVE-2026-18485、英語)
https://www.ni.com/en/support/security/available-critical-and-security-updates-for-ni-software/2026/local-privilege-escalation-in-ni-pal.html

4. お問い合わせ先

本件に関するご質問は、下記までご連絡ください。

受付フォーム：https://www.toyo.co.jp/support/repair/

※［故障状況・問い合わせ内容］欄に「NI-PAL 脆弱性対応」とご記入ください。

E-mail：service@toyo.co.jp　　TEL：03-3279-0771

受付時間：平日 9:30～17:30

以上