2026 年 1 月吉日

お客様各位

株式会社東陽テクニカ
ディフェンス＆オーシャンシステム部/特機技術部

Applanix 社製 POS MV 慣性 GNSS ジャイロ V5 ハードウェア「PCS-84」「PCS-86」サポート期間終了についてのお知らせ


拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、Applanix 社製 POS MV 製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、Applanix 社製 POS MV 慣性 GNSS ジャイロ V5 のハードウェア「PCS-84」及び「PCS-86」のサポート期間が 2026 年 12 月 31 日をもちまして終了することとなりましたのでご案内申し上げます。
ご不便、ご心配をおかけしますがご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　今後も安心してご利用いただだけますよう、2 つの有償オプションをあわせてご案内させていただきます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

―記―


【 メ ー カ 名 】　Applanix
【 対 象 製 品 】　POS MV 慣性 GNSS ジャイロ V5 ハードウェア「PCS-84」及び「PCS-86」
【サポート終了日】　2026 年 12 月 31 日
【 確 認 方 法 】
下記の①、②の何れかの方法でご確認ください。

① PCS 本体のリアパネルに貼付されているラベルにてご確認ください。



② ラベルが剝がれておりご確認いただけない場合は、アンテナおよび IMU を PCS に接続し、測位が行われている状態で、MV POSView > View > Statistics を選択してください。
表示される画面の GNSS Receiver 欄に記載されている BD の番号をご確認いただき、「BD982」 と表示されている場合は、「PCS-84」または「PCS-86」 に該当します。ご不明な場合、弊社までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

BD982	サポート終了対象製品
その他	対象外



【オプション】

①ミッドライフサポートパッケージ（有償）

- ご使用中の PCS およびアンテナを返却いただき、最新モデルに交換（IMU およびケーブル類はそのまま使用）。現行製品を継続利用でき円滑な移行が可能
- 5 年間のソフトウェア／ファームウェア保守付き

② フルシステムアップグレード（有償）

- ご使用中のシステム一式すべて返却いただき、最新モデルへのお乗り換え。
- 3 年のハードウェア、ソフトウェア／ファームウェア保守付き（5 年保証オプションも有）

【お問い合わせ】株式会社東陽テクニカ ディフェンス＆オーシャンシステム部/特機技術部

e-mail:kaiyo_sales@toyo.co.jp 電話：03-3245-1243 （部直通）

以上