お客様各位

A090-0094-10
2026 年 10 月 30 日
株式会社東陽テクニカ

【重要】NI 製品をご利用のお客様へ NI-PAL のセキュリティ更新のお願い

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび NI 社より、NI ドライバーに含まれる共通コンポーネント「NI-PAL」の脆弱性（CVE-2026-18485）に対応する更新版が公開されました。

対象の NI-PAL は、Microsoft 社の「脆弱なドライバーのブロックリスト」に登録されております。更新を行わない場合、早ければ 2026 年 11 月 10 日以降の Windows セキュリティ更新により、NI-PAL の読み込みがブロックされ、**NI ソフトウェアや接続機器が正常に動作しなくなるおそれがあります。**

つきましては、対象となるお客様は、**2026 年 11 月 10 日より前を目安**に、下記のとおり NI-PAL の更新をお願い申し上げます。

お客様にはご負担をおかけし申し訳ございませんが、製品を引き続き安全にご使用いただくため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となるお客様

次のすべてに該当するお客様が対象です。

（1）NI ソフトウェアまたはハードウェアを Microsoft Windows 環境でご利用中であること

ブロックリストは Windows 11 では標準で有効、Windows 10 では標準で無効です。ただし、設定が変更されている場合もあるため、Windows 10 をご利用のお客様も更新をお勧めいたします。

（2）制御用 PC にインストールされている NI-PAL のバージョンが 26.3.1 以前であること

NI-PAL は NI ソフトウェアや NI ドライバー（NI-VISA、LabVIEW 等）とともに自動でインストールされます。NI-PAL を個別にインストールした覚えがない場合も、ご確認ください。

2. ご対応のお願い

次の手順で、NI-PAL の確認と更新をお願いいたします。詳しくは NI 社の公式案内もご参照ください。

(1)NI-PAL のバージョンを確認する

制御用 PC の「C:¥Windows¥System32¥drivers」フォルダ内にある「nipalk.sys」を右クリックし、[プロパティ]→[詳細]タブの「製品バージョン」をご確認ください。

(2)NI-PAL 2026 Q3 以降に更新する

バージョンが 26.3.1 以前の場合は、NI 更新サービス、または NI-PAL ダウンロードページから入手できるオフラインインストーラーを使用して、NI-PAL 2026 Q3 以降を適用してください。

※本更新は NI-PAL のみが対象で、NI ドライバー全体の更新は不要です。NI 社によれば、NI-PAL 17.0 以降の環境と後方互換性があります。

(3)制御用 PC を再起動し、動作を確認する

適用後に制御用 PC を再起動し、(1)の手順で製品バージョンが 26.3.1 より新しくなっていることをご確認ください。あわせて、ご利用の機器およびアプリケーションが従来どおり動作することを確かめてください。

3. 参考情報

・NI 社公式案内(NI-PAL セキュリティ更新、日本語)
https://www.ni.com/ja/support/documentation/supplemental/26/required-ni-pal-security-update.html

・NI 社セキュリティ情報(CVE-2026-18485、英語)
https://www.ni.com/en/support/security/available-critical-and-security-updates-for-ni-software/2026/local-privilege-escalation-in-ni-pal.html

4. お問い合わせ先

本件に関するご質問は、下記までご連絡ください。

受付フォーム:https://www.toyo.co.jp/support/repair/
※[故障状況・問い合わせ内容]欄に「NI-PAL 脆弱性対応」とご記入ください。

E-mail:service@toyo.co.jp　TEL:03-3279-0771

受付時間:平日 9:30～17:30

以上